# Inspectierapport / Inspection report / Rapport d'Inspection

**Technische karakteristieken/Technical characteristics/Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| Rapportnummer/Report number/ Numéro de rapport : | I110718-30 |
| AEDnr : | 97 |
| Bouwjaar/Construction year/Année de construction : | 2010 |
| Model : | LM750 |
| Serienummer/Serial Number/Numéro de série : | 08-103978 |
| Maximum belasting/Capacity/Capacité : | 250KG |

## Testresultaten / Test results / résultats de test

| | |
|---|---|
| **Algemene staat** | **OK** |
| **General conditions** | **OK** |
| **Etat général** | **OK** |
| | |
| **Staat van kabel/winch** | **OK** |
| **Condition of the cable/winch** | **OK** |
| **Etat du câble accier/winch** | **OK** |
| | |
| **Functietest** | **Test geslaagd** |
| **Functional test** | **Test succesful** |
| **Test de fonction** | **Test réussi** |

**Bemerkingen/Remarks/Remarques:**……

……

| | |
|---|---|
| Naam van/Name off/Nom de - Bevoegd persoon/Qualified person/Personne autorisée: | Johan De Pauw |
| Inspectiedatum/ Inspection date/Date d'Inspection : | 11/07/2018 |

**AED group**

Bedrijvenpark de Veert 12, 2830 Willebroek | +32 3 860 76 66 | info.be@aedgroup.com | www.aedgroup.com