Inspectierapport / Inspection report / Rapport d'Inspection

Technische karakteristieken/Technical characteristics/Caractéristiques techniques

Rapportnummer/Report number/ Numéro de rapport :	I110718-37
AEDnr :	124
Bouwjaar/Construction year/Année de construction :	2013
Model :	LM750
Serienummer/Serial Number/Numéro de série :	32354/3
Maximum belasting/Capacity/Capacité :	250KG

Testresultaten / Test results / résultats de test

Algemene staat	**OK**
General conditions	**OK**
Etat général	**OK**
Staat van kabel/winch	**OK**
Condition of the cable/winch	**OK**
Etat du câble accier/winch	**OK**
Functietest	**Test geslaagd**
Functional test	**Test succesful**
Test de fonction	**Test réussi**

Bemerkingen/Remarks/Remarques:……

……

Naam van/Name off/Nom de - Bevoegd persoon/Qualified person/Personne autorisée:	Johan De Pauw
Inspectiedatum/ Inspection date/Date d'Inspection :	11/07/2018

AED group

Bedrijvenpark de Veert 12, 2830 Willebroek | +32 3 860 76 66 | info.be@aedgroup.com | www.aedgroup.com