

**VINÇOTTE asbl**

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail  
Siège social : Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique  
TVA BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis : BE25 2100 4144 1482 • BIC : GEBABEBB  
Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique • tél.: +32 2 674 57 11 • brussels@vincotte.be

Traduction



040 - INSP

Nos coordonnées

Rapport n° : AUD/10/14772882/00/FR

Réf.contrat : 0001011189/41000

Vos coordonnées

Réf.: Brief ref. : WBE/ADB dd 04/11/09 04112009

Données d'intervention

Lieu : AED Rent nv Bedrijvenpark De Veert, 12 2830 Willebroek BELGIQUE

Date de visite : 07.05.2024

Effectuée par : VAN PAESSCHEN STEVE (2266), DE MAEYER STEIN (5907)

AED Rent nv

Bedrijvenpark De Veert, 12

2830 Willebroek

BELGIQUE

---

## Rapport périodique de vos Engins de levage courants et appareils similaires.

---

### Conclusions présentes dans ce rapport :

- 78 Le matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Sans contrôle supplémentaire, nous ne pouvons exprimer un avis concernant l'utilisation sûre du matériel.
- 208 Le matériel peut continuer à être utilisé.

Veuillez également tenir compte des conclusions d'autres rapports éventuels liés à votre matériel identifié.

**Note importante**

Les appareils contrôlés qui ressortent de l'art. 2 de l'arrêté royal du 12/08/1993, en vigueur depuis le 01/01/1997, sont des équipements de travail. Les contrôles périodiques basés sur l'article 281 du RGPT n'ont pas pour objectif de vérifier la conformité de ces appareils aux nouvelles prescriptions de cet AR relatif aux équipements de travail. Au besoin, un examen spécifique sur base de cet AR peut être exécuté sur simple demande. Nous sommes à votre disposition pour plus d'information. Veuillez également vous assurer que d'autres règlements ne vous sont pas applicables.

Ir F. Dewint  
Directeur Général



Avez vous une suggestion ou une plainte concernant nos services? Visitez notre site web [www.vincotte.be](http://www.vincotte.be), rubrique Contact.

## BASE ET CONTENU DE NOS CONTROLES

### 1. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Nos contrôles périodiques s'effectuent sans démontage et sans charge, tel que prévu par l'art. 281 du Règlement Général pour la Protection du Travail (RGPT) et par l'AR du 09/03/2003 + amendements. Ils comprennent le contrôle visuel du bon état des composants dont l'accès est possible, et la vérification des dispositifs et organes présentant un intérêt au point de vue de la sécurité.

Ces examens n'ont pas pour objet la vérification de la conception du matériel, ni le contrôle de la mise en conformité avec les prescriptions de l'AR du 12/08/1993 amendé (Equipements de travail).

- Les nouveaux ascenseurs doivent faire l'objet d'un contrôle final selon les prescriptions de la directive ascenseurs 2014/33/UE;
- Les ascenseurs existants doivent faire l'objet d'une analyse de risque et/ou un contrôle de régularisation (= un examen avant remise en service) par un SECT, selon l'AR du 09/03/2003 + amendements;
- Les appareils et accessoires de levage doivent faire l'objet d'un examen avant (re)mise en service par un SECT, conformément à l'art. 280 du RGPT. Après toute transformation ou modification importante d'un tel appareil, un examen avant remise en service par un SECT est également requis. Le rapport de l'examen avant mise en service doit toujours être en votre possession.
- Selon l'AR du 13/06/2005, après avoir retenu une personne au cours d'une chute, les équipements de protection contre les chutes de hauteur doivent faire l'objet d'un examen avant remise en service par un SECT.

### 2. PERIODICITE

Pour les entreprises soumises au RGPT, la périodicité du contrôle des appareils de levage est au minimum trimestrielle, conformément à l'art.281. De plus, un contrôle annuel des mécanismes et structures est requis. Pour les autres matériels, la périodicité est déterminée par les articles des règlements cités ci-dessous ou par le contrat. Pour les ascenseurs, la périodicité de l'inspection préventive est au moins trimestrielle, ou sous certaines conditions annuelle, complétée par une inspection semestrielle.

Le contrôle suivant (début du) doit avoir lieu pendant la périodicité en vigueur calculée à partir de la date (période de visite) de ce contrôle.

### 3. PROGRAMMES DE CONTROLES (liste non exhaustive)

référence Vinçotte	matériel	procédure Vinçotte	législation
L1010	ascenseurs	CL1	AR du 09/03/03+amendements
L1010	ascenseurs de chantier, ascenseurs industriels, monte-charge, servielift	CL13	RGPT art.281
L1011 L1012 L1013 L1051 L1022	engins de levage courant, accessoires de levage, élévateurs à plate-formes mobiles, matériel d'échafaudage, échelles, matériel courant de manutention, matériel de pompier	CL2 CL3 CL9 CL15	RGPT art.281 AR du 31/08/2005
L1014	équipements de protection individuelle (EPI) contre les chutes : ceintures et harnais de sécurité, points d'ancrage, lignes de vie	CL14	AR du 13/06/2005
L1016 L1017	matériel de chantier et assimilé : grues à tours, grues mobiles, monte-matériaux, échafaudages suspendus mobiles, bennes, paniers, sellettes, plateforme de transport, échafaudage motorisé, ascenseur de chantier	CL2, CL4, CL6, CL16, CL18, CL19, CL20	RGPT art.281, art.452, art.453
L1031	chemins de fer aériens	CL11	RGPT art.281, 282
L1019	escaliers mécaniques et trottoirs roulants	CL8	Codex, Directive 2006/42/CE
L1026	rideaux métalliques	CL10	RGPT art. 662
L1020, L1021	appareils et engins portuaires spécifiques	CL2 CL17	RGPT art.281, règlement du 01/02/1994 + amendement
L1018	ponts élévateurs	CL5	RGPT art. 283bis
L1028	aires de jeux et équipements d'aires de jeux	CL7	AR du 28/03/2001
L1030	équipements de parc d'attraction, attractions foraines	CL12	AR du 10/06/01, du 18/06/03
P3513	générateurs d'acétylène, détendeurs, chalumeaux, dispositifs anti-retour de flamme	35130043	AR du 13/06/1999
P3515	essoreuses et matériel similaire	3515	RGPT art. 323

Les autres matériels sont contrôlés selon l'esprit de l'art. 281 du RGPT.

Postes de soudage électriques : examen visuel sans mesures. Des mesures électriques visant à vérifier la conformité de ce matériel aux prescriptions de l'art. 57 du RGIE doivent être effectuées.

Elles sont à prévoir notamment lors de la mise en service, à la suite de toute réparation ou modification, lors de tout changement d'affectation ou placement dans un environnement à risques accrus, sur une base périodique, la périodicité étant issue d'une analyse de risque. Notre service électrique se tient à votre disposition pour procéder à ces mesures.

Tribune, podium, scène, notre contrôle porte uniquement sur l'état de la tribune, du podium ou de la scène. Il ne porte pas sur les exigences nationales relatives aux évacuations en cas d'incendie ou d'autres dispositions réglementaires. Notamment l'application correcte des prescriptions de l'AR du 17 juillet 1989 + amendement, concernant la protection des spectateurs contre l'incendie et la panique dans les stades permanents, n'a pas été vérifiée.

### 4. INFORMATIONS POUR LA LECTURE DU RAPPORT

Identification du matériel : les données qui y figurent ne servent qu'à identifier avec certitude le matériel contrôlé et, notamment en ce qui concerne la charge de service, ne sont mentionnées qu'à titre indicatif.

Les contrôles identifiés par un "\*" doivent être obligatoirement exécutés par un SECT - service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail (AR du 29/04/1999).

- Notes : elles sont données à titre d'information et n'influencent pas la conclusion de celui-ci.

- Observations : elles entraînent l'obligation d'une remise en état dans les meilleurs délais.

- Observations urgentes : elles entraînent l'obligation d'une remise en état avant toute nouvelle utilisation.

Une copie des check-lists (CL) utilisées lors des contrôles peut être obtenue sur simple demande.

Ce rapport ne constitue pas l'analyse des risques prévue par l'AR du 12/08/1993 + amendements (Equipements de travail - Code) ni l'approbation du choix de l'équipement de travail par l'utilisateur.

Veuillez également vous assurer que d'autres règlements ne vous sont pas applicables.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples informations.

## IDENTIFICATION DU MATERIEL

**PALANS ELECTRIQUE NEXT STAGE LIFT 1000 KG  
D8+**

### HAUTEUR DE LEVAGE 20 M

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11134277  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 001  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

## OBSERVATIONS

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*  
Non inspecté: pas présenté.

### *Conclusion*

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11134278  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 002  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*  
Non inspecté: pas présenté.

### *Conclusion*

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11134279  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 003  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

### *Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11134280  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 004  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

### *Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11134285  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 005

(voir page suivante)



## IDENTIFICATION DU MATERIEL

Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

## OBSERVATIONS

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11134286  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 006  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11134287  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 007  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

Non inspecté: pas présenté.

**Conclusion**

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce  
matériel n'a pas été présenté ou n'a été  
inspecté que partiellement. Un nouveau  
contrôle sera nécessaire avant sa remise  
en service.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11134288  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 008  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

Non inspecté: pas présenté.

**Conclusion**

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce  
matériel n'a pas été présenté ou n'a été  
inspecté que partiellement. Un nouveau  
contrôle sera nécessaire avant sa remise  
en service.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11134293  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 009  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

Non inspecté: pas présenté.

**Conclusion**

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce  
matériel n'a pas été présenté ou n'a été  
inspecté que partiellement. Un nouveau  
contrôle sera nécessaire avant sa remise  
en service.**

### **Palan motorisé**

(voir page suivante)

### **IDENTIFICATION DU MATERIEL**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11134294  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 010  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11134295  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 011  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11134296  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 012  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11110359  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 013  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11110362  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 014  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11110363

### **OBSERVATIONS**

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

#### **Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

Non inspecté: pas présenté.

#### **Conclusion**

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce  
matériel n'a pas été présenté ou n'a été  
inspecté que partiellement. Un nouveau  
contrôle sera nécessaire avant sa remise  
en service.**

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

#### **Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

#### **Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

#### **Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

(voir page suivante)



### **IDENTIFICATION DU MATERIEL**

Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 015  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

### **OBSERVATIONS**

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11110364  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 016  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

Non inspecté: pas présenté.

*Conclusion*

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11110366  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 017  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11110367  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 018  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11110371  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 019  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

Non inspecté: pas présenté.

*Conclusion*

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

#### **Palan motorisé**

(voir page suivante)





### IDENTIFICATION DU MATERIEL

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11110375  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 020  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

### OBSERVATIONS

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*  
Non inspecté: pas présenté.

---

#### *Conclusion*

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11110376  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 021  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*  
Non inspecté: pas présenté.

---

#### *Conclusion*

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11110377  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 022  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

---

#### *Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11125290  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 023  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*  
Non inspecté: pas présenté.

---

#### *Conclusion*

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11125291  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 024  
Type : NSL10 DC D8+

(voir page suivante)



## IDENTIFICATION DU MATERIEL

Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

## OBSERVATIONS

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*  
Non inspecté: pas présenté.

---

### *Conclusion*

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

---

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11125292  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 025  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*  
Non inspecté: pas présenté.

---

### *Conclusion*

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

---

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11125293  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 026  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

---

### *Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

---

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11125294  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 027  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*  
Non inspecté: pas présenté.

---

### *Conclusion*

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

---

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11125295  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 028  
Type : NSL10 DC D8+

(voir page suivante)





## IDENTIFICATION DU MATERIEL

Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

## OBSERVATIONS

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11125296  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 029  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11125297  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 030  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11125298  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 031  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11125299  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 032  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11125300  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 033  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022

(voir page suivante)



## IDENTIFICATION DU MATERIEL

Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

## OBSERVATIONS

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11125301  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 034  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11125302  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 035  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11125303  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 036  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11125304  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 037  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11125305  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 038  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022

(voir page suivante)



## IDENTIFICATION DU MATERIEL

Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

## OBSERVATIONS

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11134289  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 039  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11134290  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 040  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11134291  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 041  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11134292  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 042  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

Non inspecté: pas présenté.

*Conclusion*

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11140427  
Marque : NEXT STAGE LIFT

(voir page suivante)



### IDENTIFICATION DU MATERIEL

Numéro client de l'objet : 043  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

### OBSERVATIONS

\* *Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*  
Non inspecté: pas présenté.

---

#### *Conclusion*

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11140428  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 044  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

---

\* *Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

#### *Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11140430  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 045  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

---

\* *Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

#### *Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11140429  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 046  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

---

\* *Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

#### *Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11140431  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 047  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

---

\* *Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

#### *Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ

(voir page suivante)

### **IDENTIFICATION DU MATERIEL**

Numéro de série : 11140432  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 048  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11140433  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 049  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11140434  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 050  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11152733  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 051  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11152734  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 052  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11152735  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 053  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022

### **OBSERVATIONS**

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

(voir page suivante)



## IDENTIFICATION DU MATERIEL

Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

## OBSERVATIONS

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11152736  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 054  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11170252  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 055  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11170253  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 056  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11170254  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 057  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

Non inspecté: pas présenté.

*Conclusion*

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11170255  
Marque : NEXT STAGE LIFT

(voir page suivante)





### **IDENTIFICATION DU MATERIEL**

Numéro client de l'objet : 058  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

### **OBSERVATIONS**

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11177024  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 059  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11177025  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 060  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11177026  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 061  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11177027  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 062  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

Non inspecté: pas présenté.

*Conclusion*

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11110358  
Marque : NEXT STAGE LIFT

(voir page suivante)



### IDENTIFICATION DU MATERIEL

Numéro client de l'objet : 063  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

### OBSERVATIONS

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*  
Non inspecté: pas présenté.

---

#### *Conclusion*

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11110368  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 064  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*  
Non inspecté: pas présenté.

---

#### *Conclusion*

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11140436  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 066  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

---

#### *Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11144055  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 067  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*  
Non inspecté: pas présenté.

---

#### *Conclusion*

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11152729  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 069  
Type : NSL10 DC D8+

(voir page suivante)



## IDENTIFICATION DU MATERIEL

Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

## OBSERVATIONS

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11152730  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 070  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11152731  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 071  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

Non inspecté: pas présenté.

*Conclusion*

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce  
matériel n'a pas été présenté ou n'a été  
inspecté que partiellement. Un nouveau  
contrôle sera nécessaire avant sa remise  
en service.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11152732  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 072  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11170248  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 073  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

Non inspecté: pas présenté.

*Conclusion*

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce  
matériel n'a pas été présenté ou n'a été  
inspecté que partiellement. Un nouveau  
contrôle sera nécessaire avant sa remise  
en service.**

### **Palan motorisé**

(voir page suivante)



### IDENTIFICATION DU MATERIEL

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11170249  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 074  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

### OBSERVATIONS

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*  
Non inspecté: pas présenté.

---

#### *Conclusion*

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11170250  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 075  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

---

#### *Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11170251  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 076  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

Non inspecté: pas présenté.

---

#### *Conclusion*

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11170256  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 077  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

Non inspecté: pas présenté.

---

#### *Conclusion*

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11170257  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 078  
Type : NSL10 DC D8+

(voir page suivante)



### IDENTIFICATION DU MATERIEL

Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

### OBSERVATIONS

\* *Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*  
Non inspecté: pas présenté.

---

#### *Conclusion*

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11170258  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 079  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

\* *Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*  
Non inspecté: pas présenté.

---

#### *Conclusion*

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11170259  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 080  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

\* *Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*  
Non inspecté: pas présenté.

---

#### *Conclusion*

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11177017  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 082  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

\* *Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*  
Non inspecté: pas présenté.

---

#### *Conclusion*

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11177018

(voir page suivante)



### **IDENTIFICATION DU MATERIEL**

Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 083  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

### **OBSERVATIONS**

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*  
Non inspecté: pas présenté.

---

#### **Conclusion**

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11177020  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 085  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

---

#### **Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11177021  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 086  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

---

#### **Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11177022  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 087  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

---

#### **Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11177023  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 088  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

Non inspecté: pas présenté.

---

#### **Conclusion**

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

---

#### **Palan motorisé**

(voir page suivante)





### IDENTIFICATION DU MATERIEL

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11186655  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 089  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

### OBSERVATIONS

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*  
Non inspecté: pas présenté.

---

#### *Conclusion*

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11186656  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 090  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*  
Non inspecté: pas présenté.

---

#### *Conclusion*

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11186657  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 091  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*  
Non inspecté: pas présenté.

---

#### *Conclusion*

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11186658  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 092  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

---

#### *Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11186659  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 093  
Type : NSL10 DC D8+

(voir page suivante)



## IDENTIFICATION DU MATERIEL

Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

## OBSERVATIONS

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11186660  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 094  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11186661  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 095  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

Non inspecté: pas présenté.

*Conclusion*

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce  
matériel n'a pas été présenté ou n'a été  
inspecté que partiellement. Un nouveau  
contrôle sera nécessaire avant sa remise  
en service.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11186662  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 096  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11186663  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 097  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11186664  
Marque : NEXT STAGE LIFT

(voir page suivante)



## **IDENTIFICATION DU MATERIEL**

Numéro client de l'objet : 098  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

## **OBSERVATIONS**

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11186665  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 099  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

Non inspecté: pas présenté.

**Conclusion**

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11186666  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 100  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2022  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11344327  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 101  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

Non inspecté: pas présenté.

**Conclusion**

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11344328  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 102  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

(voir page suivante)



### **IDENTIFICATION DU MATERIEL**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11344329  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 103  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11344330  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 104  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11347648  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 105  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11347649  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 106  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11347650  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 107  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023

### **OBSERVATIONS**

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

#### **Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

Non inspecté: pas présenté.

#### **Conclusion**

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

Non inspecté: pas présenté.

#### **Conclusion**

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

Non inspecté: pas présenté.

#### **Conclusion**

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

(voir page suivante)



## IDENTIFICATION DU MATERIEL

Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

## OBSERVATIONS

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11347651  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 108  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

Non inspecté: pas présenté.

*Conclusion*

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11446639  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 109  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11446640  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 110  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11446641  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 111  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

Non inspecté: pas présenté.

*Conclusion*

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

### **Palan motorisé**

(voir page suivante)



### **IDENTIFICATION DU MATERIEL**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11446642  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 112  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11446643  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 113  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11446644  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 114  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11446645  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 115  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11446646  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 116  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11446647

### **OBSERVATIONS**

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

#### **Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

#### **Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

Non inspecté: pas présenté.

#### **Conclusion**

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce  
matériel n'a pas été présenté ou n'a été  
inspecté que partiellement. Un nouveau  
contrôle sera nécessaire avant sa remise  
en service.**

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

#### **Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

#### **Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

(voir page suivante)





## IDENTIFICATION DU MATERIEL

Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 117  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

## OBSERVATIONS

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11446648  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 118  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11446649  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 119  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11446650  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 120  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11446651  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 121  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11446652  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 122  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023

(voir page suivante)



## IDENTIFICATION DU MATERIEL

Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

## OBSERVATIONS

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11446653  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 123  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

Non inspecté: pas présenté.

*Conclusion*

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11446654  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 124  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 14446774  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 125  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 14446775  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 126  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 14446776  
Marque : NEXT STAGE LIFT

(voir page suivante)



## IDENTIFICATION DU MATERIEL

Numéro client de l'objet : 127  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

## OBSERVATIONS

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 14446777  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 128  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 14446778  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 129  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 14446779  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 130  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 14446780  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 131  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

Non inspecté: pas présenté.

*Conclusion*

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 14446781  
Marque : NEXT STAGE LIFT

(voir page suivante)



### IDENTIFICATION DU MATERIEL

Numéro client de l'objet : 132  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

### OBSERVATIONS

\* *Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*  
Non inspecté: pas présenté.

---

#### *Conclusion*

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 14446782  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 133  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

---

\* *Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

#### *Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 14446783  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 134  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

---

\* *Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

#### *Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 14446784  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 135  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

---

\* *Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

Non inspecté: pas présenté.

---

#### *Conclusion*

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 14446785  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 136  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

---

\* *Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

#### *Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

---

#### **Palan motorisé**

(voir page suivante)



### **IDENTIFICATION DU MATERIEL**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 14446786  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 137  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 14446787  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 138  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 14446788  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 139  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 14446789  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 140  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11452102  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 141  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023

### **OBSERVATIONS**

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

#### **Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

Non inspecté: pas présenté.

#### **Conclusion**

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce  
matériel n'a pas été présenté ou n'a été  
inspecté que partiellement. Un nouveau  
contrôle sera nécessaire avant sa remise  
en service.**

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

Non inspecté: pas présenté.

#### **Conclusion**

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce  
matériel n'a pas été présenté ou n'a été  
inspecté que partiellement. Un nouveau  
contrôle sera nécessaire avant sa remise  
en service.**

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

Non inspecté: pas présenté.

#### **Conclusion**

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce  
matériel n'a pas été présenté ou n'a été  
inspecté que partiellement. Un nouveau  
contrôle sera nécessaire avant sa remise  
en service.**

(voir page suivante)



## IDENTIFICATION DU MATERIEL

Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

## OBSERVATIONS

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11452103  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 142  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11452104  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 143  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

Non inspecté: pas présenté.

*Conclusion*

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce  
matériel n'a pas été présenté ou n'a été  
inspecté que partiellement. Un nouveau  
contrôle sera nécessaire avant sa remise  
en service.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11452105  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 144  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

Non inspecté: pas présenté.

*Conclusion*

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce  
matériel n'a pas été présenté ou n'a été  
inspecté que partiellement. Un nouveau  
contrôle sera nécessaire avant sa remise  
en service.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11452106  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 145  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

Non inspecté: pas présenté.

*Conclusion*

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce  
matériel n'a pas été présenté ou n'a été  
inspecté que partiellement. Un nouveau  
contrôle sera nécessaire avant sa remise  
en service.**

### **Palan motorisé**

(voir page suivante)





### IDENTIFICATION DU MATERIEL

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11452107  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 146  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

### OBSERVATIONS

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*  
Non inspecté: pas présenté.

---

#### *Conclusion*

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11452108  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 147  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

---

#### *Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11452109  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 148  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

---

#### *Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11452110  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 149  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

---

#### *Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11452111  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 150  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

---

#### *Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ

(voir page suivante)



### **IDENTIFICATION DU MATERIEL**

Numéro de série : 11452112  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 151  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11452113  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 152  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11452114  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 153  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11452115  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 154  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11452116  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 155  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

#### **Palan motorisé**

### **OBSERVATIONS**

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

#### **Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

#### **Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

Non inspecté: pas présenté.

#### **Conclusion**

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce  
matériel n'a pas été présenté ou n'a été  
inspecté que partiellement. Un nouveau  
contrôle sera nécessaire avant sa remise  
en service.**

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

#### **Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

Non inspecté: pas présenté.

#### **Conclusion**

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce  
matériel n'a pas été présenté ou n'a été  
inspecté que partiellement. Un nouveau  
contrôle sera nécessaire avant sa remise  
en service.**

(voir page suivante)



### IDENTIFICATION DU MATERIEL

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11452117  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 156  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

### OBSERVATIONS

\* *Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*  
Non inspecté: pas présenté.

---

#### *Conclusion*

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11110360  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 157  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

---

\* *Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

#### *Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11110365  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 158  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

---

\* *Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

#### *Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11110370  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 159  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

---

\* *Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

#### *Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11152738  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 160  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

---

\* *Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

#### *Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ

(voir page suivante)

## **IDENTIFICATION DU MATERIEL**

Numéro de série : 11199329  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 161  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11199330  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 162  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11199333  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 163  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11199334  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 164  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11206609  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 165  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11206610  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 166  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023

## **OBSERVATIONS**

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

(voir page suivante)



### IDENTIFICATION DU MATERIEL

Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

### OBSERVATIONS

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11482126  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 167  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11482127  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 168  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11482128  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 169  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

Non inspecté: pas présenté.

*Conclusion*

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce  
matériel n'a pas été présenté ou n'a été  
inspecté que partiellement. Un nouveau  
contrôle sera nécessaire avant sa remise  
en service.**

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11482129  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 170  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11482130  
Marque : NEXT STAGE LIFT

(voir page suivante)



### **IDENTIFICATION DU MATERIEL**

Numéro client de l'objet : 171  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

### **OBSERVATIONS**

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

#### **Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11482131  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 172  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

Non inspecté: pas présenté.

#### **Conclusion**

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce  
matériel n'a pas été présenté ou n'a été  
inspecté que partiellement. Un nouveau  
contrôle sera nécessaire avant sa remise  
en service.**

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11482132  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 173  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

#### **Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11482133  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 174  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

#### **Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11482134  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 175  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

#### **Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11482135  
Marque : NEXT STAGE LIFT

(voir page suivante)



### **IDENTIFICATION DU MATERIEL**

Numéro client de l'objet : 176  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

### **OBSERVATIONS**

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11482136  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 177  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11482137  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 178  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

Non inspecté: pas présenté.

**Conclusion**

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11482138  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 179  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11482139  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 180  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11482140  
Marque : NEXT STAGE LIFT

(voir page suivante)





## IDENTIFICATION DU MATERIEL

Numéro client de l'objet : 181  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

## OBSERVATIONS

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11482141  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 182  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11485296  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 183  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11485297  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 184  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11485298  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 185  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11485299  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 186  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023

(voir page suivante)





## IDENTIFICATION DU MATERIEL

Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

## OBSERVATIONS

\* *Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*  
Non inspecté: pas présenté.

---

### *Conclusion*

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

---

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11485300  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 187  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

---

\* *Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

### *Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

---

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11485301  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 188  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

---

\* *Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

### *Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

---

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11488302  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 189  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

---

\* *Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

### *Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

---

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11485303  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 190  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

---

\* *Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

### *Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

---

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ

(voir page suivante)



### **IDENTIFICATION DU MATERIEL**

Numéro de série : 11485304  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 191  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

### **OBSERVATIONS**

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*  
Non inspecté: pas présenté.

---

#### **Conclusion**

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11485305  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 192  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

---

#### **Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11485306  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 193  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

---

#### **Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11485307  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 194  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

---

#### **Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11485308  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 195  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

---

#### **Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ

(voir page suivante)

### **IDENTIFICATION DU MATERIEL**

Numéro de série : 11485309  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 196  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11485310  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 197  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11485311  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 198  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11490352  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 199  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11490353  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 200  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11490354  
Marque : NEXT STAGE LIFT

### **OBSERVATIONS**

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

#### **Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

Non inspecté: pas présenté.

#### **Conclusion**

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce  
matériel n'a pas été présenté ou n'a été  
inspecté que partiellement. Un nouveau  
contrôle sera nécessaire avant sa remise  
en service.**

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

#### **Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

#### **Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

#### **Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

(voir page suivante)



### **IDENTIFICATION DU MATERIEL**

Numéro client de l'objet : 201  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

### **OBSERVATIONS**

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11490355  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 202  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11490356  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 203  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11490357  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 204  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

Non inspecté: pas présenté.

**Conclusion**

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce  
matériel n'a pas été présenté ou n'a été  
inspecté que partiellement. Un nouveau  
contrôle sera nécessaire avant sa remise  
en service.**

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11490358  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 205  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11490359  
Marque : NEXT STAGE LIFT

(voir page suivante)



### **IDENTIFICATION DU MATERIEL**

Numéro client de l'objet : 206  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

### **OBSERVATIONS**

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11516506  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 207  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

Non inspecté: pas présenté.

**Conclusion**

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11516507  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 208  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11516508  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 209  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11516509  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 210  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11516510  
Marque : NEXT STAGE LIFT

(voir page suivante)



## IDENTIFICATION DU MATERIEL

Numéro client de l'objet : 211  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

## OBSERVATIONS

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11516511  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 212  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

Non inspecté: pas présenté.

**Conclusion**

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11516512  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 213  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

Non inspecté: pas présenté.

**Conclusion**

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11516513  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 214  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

Non inspecté: pas présenté.

**Conclusion**

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11516514  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 215  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023

(voir page suivante)



## IDENTIFICATION DU MATERIEL

Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

## OBSERVATIONS

\* *Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*  
Non inspecté: pas présenté.

---

### *Conclusion*

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

---

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11516515  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 216  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

---

\* *Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

### *Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

---

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11516516  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 217  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

---

\* *Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

### *Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

---

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11516517  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 218  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

---

\* *Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

Non inspecté: pas présenté.

---

### *Conclusion*

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

---

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11516518  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 219  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

---

\* *Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

Non inspecté: pas présenté.

---

### *Conclusion*

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

---

### **Palan motorisé**

(voir page suivante)





### IDENTIFICATION DU MATERIEL

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11516519  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 220  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

### OBSERVATIONS

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*  
Non inspecté: pas présenté.

---

#### *Conclusion*

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11516520  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 221  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

---

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

#### *Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11516521  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 222  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

---

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

#### *Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11598301  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 223  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

---

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

#### *Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11598302  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 224  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

---

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

#### *Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ

(voir page suivante)



### **IDENTIFICATION DU MATERIEL**

Numéro de série : 11598303  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 225  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

### **OBSERVATIONS**

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*  
Non inspecté: pas présenté.

---

#### **Conclusion**

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11598304  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 226  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*  
Non inspecté: pas présenté.

---

#### **Conclusion**

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11598305  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 227  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*  
Non inspecté: pas présenté.

---

#### **Conclusion**

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11598306  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 228  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*  
Non inspecté: pas présenté.

---

#### **Conclusion**

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**

---

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11598307

(voir page suivante)



### **IDENTIFICATION DU MATERIEL**

Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 229  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

### **OBSERVATIONS**

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11598308  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 230  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11601938  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 231  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11601939  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 232  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11601940  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 233  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

#### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11601941  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 234  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023

(voir page suivante)



## IDENTIFICATION DU MATERIEL

Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

## OBSERVATIONS

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11601942  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 235  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11601943  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 236  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11601944  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 237  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11601945  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 238  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11601946  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 239  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023

(voir page suivante)



## IDENTIFICATION DU MATERIEL

Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

## OBSERVATIONS

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11601947  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 240  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11601948  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 241  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11601949  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 242  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11603525  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 243  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11603526  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 244  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023

(voir page suivante)



## IDENTIFICATION DU MATERIEL

Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

## OBSERVATIONS

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11603527  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 245  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11603528  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 246  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11603529  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 247  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11603530  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 248  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11603531  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 249  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023

(voir page suivante)



## IDENTIFICATION DU MATERIEL

Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

## OBSERVATIONS

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11603532  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 250  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11603533  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 251  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11603534  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 252  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

Non inspecté: pas présenté.

*Conclusion*

**Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce  
matériel n'a pas été présenté ou n'a été  
inspecté que partiellement. Un nouveau  
contrôle sera nécessaire avant sa remise  
en service.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11603535  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 253  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11603536  
Marque : NEXT STAGE LIFT

(voir page suivante)



## IDENTIFICATION DU MATERIEL

Numéro client de l'objet : 254  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

## OBSERVATIONS

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11603537  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 255  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11603538  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 256  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11603539  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 257  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11603540  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 258  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11580106  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 259  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023

(voir page suivante)



## IDENTIFICATION DU MATERIEL

Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

## OBSERVATIONS

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11580107  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 260  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11580108  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 261  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11580109  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 262  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11580110  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 263  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11580111  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 264  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023

(voir page suivante)



## IDENTIFICATION DU MATERIEL

Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

## OBSERVATIONS

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11580112  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 265  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11580113  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 266  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11580114  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 267  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11580115  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 268  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11580116  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 269  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023

(voir page suivante)



## IDENTIFICATION DU MATERIEL

Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

## OBSERVATIONS

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11580117  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 270  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11580118  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 271  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11580119  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 272  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11580120  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 273  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11580121  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 274  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023

(voir page suivante)



## IDENTIFICATION DU MATERIEL

Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

## OBSERVATIONS

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11598309  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 275  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11598310  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 276  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11598311  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 277  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11598312  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 278  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11598313  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 279  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023

(voir page suivante)



## IDENTIFICATION DU MATERIEL

Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

## OBSERVATIONS

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11598314  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 280  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2023  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 20 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

## HAUTEUR DE LEVAGE 42 M

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11661808  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 001  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2024  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 42 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11661809  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 002  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2024  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 42 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11661810  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 003  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2024  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 42 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

### **Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11661811  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 004

(voir page suivante)

Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2024  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 42 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

---

**Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11661812  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 005  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2024  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 42 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

---

**Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11661813  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 006  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2024  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 42 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

---

**Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11661814  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 007  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2024  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 42 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

---

**Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11661815  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 008  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2024  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 42 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

---

**Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11661816  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 009  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2024  
Charge maximale : 1000 KG

(voir page suivante)





Longueur : 42 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

---

**Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISÉ  
Numéro de série : 11661817  
Marque : NEXT STAGE LIFT  
Numéro client de l'objet : 010  
Type : NSL10 DC D8+  
Année de construction : 2024  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 42 M

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (08.2024)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

---

**Total du matériel contrôlé**

208 10396001 Palan motorisé

Contr.Etat & Fonct. ou Prév.

**Total du matériel non-contrôlé**

78 10396001 Palan motorisé

Contr.Etat & Fonct. ou Prév.